



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dnia 17 lutego 2023r..

HK.9011.2.3.2023.KW

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi za 2022r. dla gminy Radłów

Na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie gminy Radłów.**

Do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie gminy Radłów oraz miejscowości Boroszów (gmina Olesno) wykorzystywane jest ujęcie wodociągowe w Biskupicach. Właścicielem jak i zarządcą wodociągu jest Gmina Radłów, ul. Oleska 3 która jednocześnie jest producentem wody.

Strefa zaopatrzenia w wodę obejmuje wszystkie wioski na terenie gminy tj. Radłów, Sternalice, Wołecin, Wichrów, Kościeliska, Psurów, Nowe Karmonki, Biskupice, Stare Karmonki, Ligota Oleska, Kolonia Biskupska, Drogi Biskupskie oraz miejscowość **Boroszów z gminy Olesno.** Z wody o kontrolowanej jakości korzysta 4083 osób. Produkcja wody wynosiła 551 m³/d.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest ujmowana z czterech studni głębinowych, z utworów jury dolnej. Przed podaniem jej do sieci wodociągowej jest poddawana uzdatnianiu (napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie). W wodociągu tym nie prowadzi się stałego chlorowania.

W 2022r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrano do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych łącznie 14 próbek z punktów kontrolnych na stacjach uzdatniania wody oraz u odbiorców usług. Producent wody prowadził regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanym wodociągu zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem badań wody przez PPIS w Oleśnie. W ramach kontroli wewnętrznej zarządca wodociągu pobrał łącznie 16 próbek wody do badań kontrolnych i przeglądowych w zakresie parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych. W żadnej z próbek wody pobranych do badań w sieci u konsumentów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, zarówno fizykochemicznych jak i mikrobiologicznych.

W roku 2022 do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnie nie zgłoszono żadnych niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody, dostarczanej z wodociągu sieciowego w Biskupicach.

Na podstawie sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach monitoringu jakości wody oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przez zarządcę wodociągu stwierdzono, że jakość wody dostarczona mieszkańcom gminy Radłów w roku 2022 spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
I. Pietrzak
mgr inż. Izabela Pietrzak