

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I MIEJSCA ROZBIÓRKI

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Budynek gospodarczy pełniący funkcję domku myśliwskiego o konstrukcji częściowo murowanej – parter i częściowo drewnianej – poddasze + dobudowana wiata. Fundament betonowo – kamienny. Ściany parteru murowane, ściany poddasza drewniane. Strop i schody drewniane. Dach drewniany dwuspadowy z lukarnami. Na pokryciu dachu znajduje się eternit. Posadzki parteru z terakoty, płytek betonowych oraz lastriko. Posadzki na poddaszu drewniane.

Powierzchnia użytkowa wynosi 106,72 m².

Powierzchnia zabudowy wynosi: 135,00 m².

Kubatura wynosi: 756 m³.

Ilość kondygnacji: 2 (parter + poddasze użytkowe).

Wysokość budynku w kalenicy: 7,80 m.

Najbliższa odległość od granicy działki wynosi: 250 m.

Dojazd do budynku drogą leśną o długości 1230 m o nawierzchni częściowo z płyt betonowych i częściowo z żwiru dochodzącej do drogi powiatowej nr 1811W.

Budynek położony w sąsiedztwie drzewostanu, na działce leśnej.

ZDJĘCIA BUDYNKU DO ROZBIÓRKI:





