

Producent AUDI
Model A6 [4G] 11-14
Typ/wersja A6 3.0 TDI Quattro Tiptronic
Rodzaj nadwozia sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc 4/5
Masa własna [kg] 1790
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2400
Rozstaw osi 1/2 2912
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Doładowanie turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczana spalin KOX
Pojemność silnika [ccm] 2967
Moc silnika [KM/kW] 313/230
Skrzynia biegów automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny DLU25704
VIN WAUZZZ4G0DN087705
Data 1. rejestracji 20-12-2012
Data nast. bad. techn. 18-12-2020
Rok produkcji 2012 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km] 267 947 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki czarny/2-warstwowy metalizowany
Ogumienie

Oś Koło Producent, typ Rozmiar Zużycie

przednia prawe MICHELIN, PRYMACY 3 245/45 18 100W 25 %
lewe MICHELIN, PRYMACY 3 245/45 18 100W 25 %
tylna prawe MICHELIN, PRYMACY 3 245/45 18 100W 25 %
lewe MICHELIN, PRYMACY 3 245/45 18 100W 25 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

4/5 zagłówki
Koło zapasowe - dojazdowe
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
Adaptacyjne światła hamowania - aut.
włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne)
Listwy progowe z aluminium
Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie
Asystent hamowania
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego
Ogrzewane dysze spryskiwaczy
Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
Popielniczka i zapalniczka
Czujnik ciśnienia w oponach

Przedni podłokietnik ze schowkiem
Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu
Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd
Dodatkowe oświetlenie wnętrza
Radio CD/MP3/WMA
Dywaniki welurowe - przód i tył
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Dźwignia zmiany biegów w skórze
System MMI (Multi Media Interface)
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
System Start/Stop z systemem rekuperacji
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Szyby barwione
Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic Platin
Tylne oparcie składane, dzielone
Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) V-design z ogumieniem 245/45
Tylne podłokietnik
Gniazdo 12V w bagażniku
Uchwyty ISOFIX - przód i tył
Hamulec postojowy - elektromechaniczny
Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
Immobilizer
Zamek centralny z pilotem
Instalacja radiowa + 8 głośników
Zbiornik paliwa - 75l
Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna z funkcją zmiany biegów - skórzana
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
Światła do jazdy dziennej LED
Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia

Wyposażenie dealerskie

1. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych
2. Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
3. Audi parking system przód/tył - czujniki
4. Audi side assist(kontrola martwego pola lusterek) z Audi pre sense rear(radar kolizji tył)
5. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika
6. Elementy dekoracyjne wnętrza - Drewno - Audi exclusive
7. Fotele przednie ogrzewane
8. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy
9. Fotele przednie z funkcją wentylacji
10. Kamery ułatwiające parkowanie z funkcją Top View (zestaw kamer: przód, tył, dwie boczne)
11. Lakier metalik
12. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową
13. System nagłośnienia BOSE
14. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch
15. Szyby dodatkowo przyciemniane, tył

16. Tapicerka skórzana Milano
17. Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód)
18. Złącze Bluetooth

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

Kontrolowany element Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]

- 1 Pokrywa przednia 125 - 135
- 2 Błotnik przedni lewy 105 - 115
- 3 Słupek przedni lewy 105 - 115
- 4 Drzwi przednie lewe 105 - 115
- 5 Dach 105 - 115
- 6 Słupek środkowy lewy 85 - 105
- 7 Próg lewy 85 - 105
- 8 Drzwi tylne lewe 105 - 115
- 9 Błotnik tylny lewy 105 - 115
- 10 Pokrywa/klapa 125 - 135
- 11 Błotnik tylny prawy 195 - 735
- 12 Drzwi tylne prawe 105 - 115
- 13 Słupek środkowy prawy 85 - 105
- 14 Próg prawy 85 - 105
- 15 Drzwi przednie prawe 175 - 195
- 16 Słupek przedni prawy 105 - 115
- 17 Błotnik przedni prawy 105 - 115

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Drzwi tyln. p. zarysowanie, łagodne

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Zderzak przed. zarysowanie, głębokie w części dolnej

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Przeprowadzona diagnostyka w ASO (w efekcie zaobserwowanych spadków mocy) wskazuje na możliwe uszkodzenie zespołu turbosprężarek .

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Tarcza koła tyln. p. zarysowanie, ostre

Tarcza koła przed. l. zarysowanie, ostre

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Ograniczenia parkingowe

Historia szkód

L.p.	Rok	Rodzaj uszkodzeń	Sposób likwidacji szkody
1	2013	Uszkodzony wspornik lewego lusterka	Wymiana i lakierowanie uszkodzonych elementów w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
2	2016	Uszkodzony tylny zderzak, prawy tylny błotnik i prawe tylne drzwi	Wymiana nakładek zderzaka, tylnych drzwi, lakierowanie uszkodzonych elementów w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
3.	2017	Uszkodzenie przedniego reflektora	Wymiana elementu w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
4.	2018	Uszkodzona nakładka zderzaka tylnego	Wymiana i lakierowanie elementu w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie