



## Z-1 INWENTARYZACJA. Skala 1:100


## RZUT Z GÓRY




## WIDOK NA PRZYZÓŁEK OD STR. TERESPOLA




WIDOK NA PRZYZCÓŁEK OD STR. SIEDLEC




## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



WIDOK Z BOKU (od strony górnej wody)



WIDOK Z BOKU (od strony dolnej wody)



					STADIUM DOCUMENTU: -	
<b>ZADANIE:</b> Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 2163						
<b>OBIEKT:</b> Most przez rzekę Krzywulę w km 617+409 drogi krajowej Nr 2 w m. Rogoźnica					<b>SKALA:</b> 1:100	
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> ZAŁĄCZNIK Z-1 INWENTARYZACJA					<b>EGZ. NR</b>	
Autorzy opracowania:		Specjalność:		Nr sprawy:		<b>RYS. NR:</b> Z-1 NR ARCHIWIZ.:
				Podpis      Data		