






Z-2 INWENTARYZACJA USZKODZEŃ

Skala 1:100

SPÓD PŁYTY POMOSTU



LEGENDA:

- rysy, spękania
- siatka pionowych i poziomych zarysowań
- ubytki betonu
- odspojenie betonu

ZADANIE: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 2 i 63					STADIUM DOKUMENT.: -
OBIEKT: Most przez rzekę Krzywulę w km 617+409 drogi krajowej Nr 2 w m. Rogoźniczka					SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU: ZAŁĄCZNIK Z-2 INWENTARYZACJA USZKODZEŃ					EGZ. NR:
Autorzy opracowania:	Specjalność	Nr upraw.	Podpis	Data	RYS. NR: Z-2
					NR ARCHIW.: