

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.738.2023

Konin, dnia 15 września 2023 r.

## Ocena okresowa jakości wody w pływalni zlokalizowanej przy Hotelu Mikorzyn w Mikorzynie 1C

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody na pływalni pobranych w okresie od 26.05.2023 r. do 15.09.2023 r.:

- wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań Nr:
  - o B-109-111-S/2023 z dnia 19.06.2023 r.;
  - o B-120-S/2023 z dnia 30.06.2023 r.;
  - o B-139-141-S/2023 z dnia 17.07.2023 r.;
  - o B-142-143-S/2023 z dnia 25.07.2023 r.;
  - o B-151-152-S/2023 z dnia 28.07.2023 r.;
  - o B-160-162-S/2023 z dnia 11.08.2023 r.;
  - o B-175-S/2023 z dnia 25.08.2023 r.;
  - o B-187-189-S/2023 z dnia 08.09.2023 r.;
- wykonanych w ramach nadzoru urzędowego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań Nr:
  - o B-136-137/2023 z dnia 25.08.2023 r.,
  - o B-138/2023 z dnia 04.09.2023 r.,
  - o B-139-140/2023 z dnia 04.09.2023 r.

**stwierdza,**

że woda w **pływalni zlokalizowanej przy Hotelu Mikorzyn w Mikorzynie 1C:**

- odbiegała od wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w zakresie:
  - ogólnej liczby mikroorganizmów w  $36^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}/48\text{h}$  w okresie **od 13.07.2023 r. do 25.07.2023 r.** w nieszczęśliwym basenu; oraz **od 13.07.2023 r. do 08.08.2023 r.** w wodzie wprowadzanej do systemu cyrkulacji;
- spełniała wymagania w zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 i 2 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Właściciel basenu w związku z ww. przekroczeniem podejmował działania naprawcze polegające na wzmożonym chlorowaniu.

.....  
Podpis PPIS w Koninie

**Otrzymują:**

1. Piotr Szefliński „BERNARDYNKA”  
ul. Wąsosze 99, 62-561 Ślesin
2. a/a.

DS