



Gdańsk, 27 lutego 2018 r.

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku**

MZ.5580.24.7.2017.MtP

**DECYZJA**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – zwanej dalej k.p.a.

**nakazuję**

**Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
00-513 Warszawa**

**wykonanie następujących obowiązków:**

Obowiązek nr 1:

- 1) wyposażyć budynek Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 mm z węzłem półsztywnym.
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)
- § 3 ust. 1 oraz § 18 ust. 1, § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 31 grudnia 2018 r.

Obowiązek nr 2:

**Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.**

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)
- § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalą na: 30 kwietnia 2018 r.

Obowiązek nr 3:

**Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.**

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)
- § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowiązku nr 3 ustalą na: 30 kwietnia 2018 r.

Obowiązek nr 4:

- 1) **doprowadzić do pełnej sprawności technicznej system oddymiania grawitacyjnego w budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.**
- 2) **obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.**

#### Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)
- § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowiązku nr 4 ustaliam na: 31 grudnia 2018 r.

#### Obowiązek nr 5:

**Dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Osoba dokonująca aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

#### Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)
- § 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowiązku nr 5 ustaliam na: 30 kwietnia 2018 r.

### **Uzasadnienie**

W dniu 19 grudnia 2017 r. na podstawie upoważnienia z dnia 04 grudnia 2017 r. znak PZ.5580.24.1.2017.MtP Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 19 grudnia 2017 r. znak PZ.5580.24.4.2017.MtP. Protokół został podpisany przez Pana Zbigniewa Kędzińskiego – Dyrektor Biura Administracyjnego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, będący w posiadaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jest obiektem średniowysokim o wysokości 16,8 m, zaliczanym w całości do kategorii ZL III zagrożenia ludzi o powierzchni użytkowej 1774,7 m<sup>2</sup>.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – instalacja wyposażona w hydranty wewnętrzne 25 mm z węzami płaskoskładanymi,
- 2) instalacji awaryjnego oświetlenia awaryjnego - brak protokołów badań.
- 3) przeciwpożarowego wyłącznika prądu - brak protokołów badań.
- 4) instalacji oddymiania grawitacyjnego – uwagi w protokole badania instalacji, brak pełnej sprawności funkcjonalnej urządzenia.
- 5) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – błędne zapisy w Instrukcji.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 03 stycznia 2018 r. nr PZ.5580.24.5.2017.MtP zawiadomiono Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania wystosowała pismo z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu do tutejszej Komendy: 29 stycznia 2018 r.) odnoszące się do stwierdzonych nieprawidłowości. W dalszej części niniejszej decyzji ustosunkowano się do powyższego pisma. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków, w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje.

#### Ad obowiązek nr 1.

W trakcie czynności stwierdzono, że w budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 występuje instalacja hydrantów wewnętrznych wyposażona w węże płaskoskładane 25 mm. Powyższe stanowi naruszenie § 18 ust. 1, § 19 ust. 1 punkt 2) litera b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Instalacja hydrantów wewnętrznych to skuteczne i niezawodne urządzenie przeciwpożarowe, które stanowiąc element zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo osób i mienia. Praktycznie niewyczerpywalne źródło środka gaśniczego, jakim jest woda, ogólnodostępność, prosta budowa i łatwość obsługi sprawiają, że hydrant wewnętrzny stanowi jeden z najskuteczniejszych i niezawodnych urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego wyposażyć budynek Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 mm z węzami półsztywnymi.

W przypadku przedmiotowego obiektu, ze względu na lokalne uwarunkowania, możliwe jest rozpatrzenie rozwiązań zamiennych, rekompensujących niespełnienie warunków dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w świetle § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), ponieważ w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w obiekcie jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

#### Ad obowiązek nr 2.

W trakcie czynności stwierdzono, że na drogach ewakuacyjnych budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 występuje instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. W trakcie czynności nie przedstawiono protokołu potwierdzającego przeprowadzenie badania i konserwacji tej instalacji. Strona w trakcie postępowania wystosowała pismo z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu do tutejszej Komendy: 29 stycznia 2018 r.), do którego załączono protokół badania instalacji oświetlenia awaryjnego z 02 stycznia 2018 r. sporządzony przez pracownika firmy AOE-LP Sp. z o.o. (podpis nieczytelny). Zgodnie z tym protokołem instalacja jest niesprawna – *„należy wymienić baterie akumulatorów we wszystkich oprawach, następnie zweryfikować sprawność działania.”*

Jednym, z obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, w tym poprzez zapewnienie w wymaganych miejscach instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że instalacja oświetlenia ewakuacyjnego utożsamiana jest z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taka została wpisana w definicje zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności techniczno – funkcjonalnej. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego przedstawiono dokumentację przeglądów i konserwacji instalacji, jednak wyniki prób i badań wynikających z przedstawionej dokumentacji nie pozwalały na ich pozytywną ocenę.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia awaryjnego do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

### Ad obowiązek nr 3.

W trakcie czynności stwierdzono, że budynek Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 wyposażony został w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W trakcie czynności nie przedstawiono protokołu potwierdzającego przeprowadzenie badania i konserwacji tego urządzenia. Strona w trakcie postępowania wystosowała pismo z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu do tutejszej Komendy: 29 stycznia 2018 r.), do którego załączono protokół badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z 02 stycznia 2018 r. sporządzony przez pracownika firmy AOE-LP Sp. z o.o. (podpis nieczytelny). Zgodnie z tym protokołem przyciski sterujące przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu są niesprawne – „W budynku zainstalowano 5 szt. przycisków wyłącznika pożarowego. (...) 3 szt. niesprawne – należy zdemontować lub wymienić”.

Jednym, z obowiązków właściciela obiektu jest utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności techniczno – funkcjonalnej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego przedstawiono dokumentację przeglądów i konserwacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, jednak wyniki prób i badań wynikających z przedstawionej dokumentacji nie pozwalały na ich pozytywną ocenę. Brak sprawnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

### Ad obowiązek nr 4.

W trakcie czynności stwierdzono, że klatka schodowa budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 wyposażona została w system oddymiania grawitacyjnego. Stwierdzono, że kłapa dymowa ma wymiary 0,8 m x 1,0 m. Zgodnie z szeroko stosowaną normą *PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania*, powierzchnia czynna kłapy dymowej powinna wynosić co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podłogi

klatki schodowej (punkt 4.1). Dodatkowo, powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0 m<sup>2</sup>. W trakcie czynności stwierdzono, że nie spełniono wyżej przytoczonych wymagań. Dodatkowo, Strona w trakcie postępowania wystosowała pismo z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu do tutejszej Komendy: 29 stycznia 2018 r.), do którego załączono protokół badania systemu oddymiania z 02 stycznia 2018 r. sporządzony przez pracownika firmy AOE-LP Sp. z o.o. (podpis nieczytelny). Zgodnie z tym protokołem system jest niesprawny – zawarto uwagi w stosunku do klapy dymowej, przycisku uruchamiania klapy dymowej, czujki dymu, akumulatorów w centrali oddymiania.

Jednym, z obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, w tym poprzez zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że instalacja oddymiania grawitacyjnego utożsamiana jest z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taka została wpisana w definicje zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności techniczno – funkcjonalnej. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego przedstawiono dokumentację przeglądów i konserwacji instalacji, jednak wyniki prób i badań wynikających z przedstawionej dokumentacji nie pozwalały na ich pozytywną ocenę.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia awaryjnego do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

W przypadku przedmiotowego obiektu, ze względu na lokalne uwarunkowania, możliwe jest rozpatrzenie rozwiązań zamiennych, rekompensujących niespełnienie warunków dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w świetle § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), ponieważ w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

#### Ad obowiązek nr 5.

W trakcie czynności stwierdzono, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana i wdrożona dla budynku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 zawiera liczne braki i błędne zapisy. Strona w trakcie postępowania wystosowała pismo z dnia 25 stycznia 2018 r.

(data wpływu do tutejszej Komendy: 29 stycznia 2018 r.), zgodnie z którym zleciła aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Nie przedstawiono jednak poprawionej wersji opracowania.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zostać zatwierdzona i wdrożona w życie przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Ma ona na celu zapoznanie użytkowników budynku z zagrożeniami wynikającymi z powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a także prawidłowymi sposobami przeprowadzenia ewakuacji. W przypadku prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi źródło niezbędnej wiedzy potrzebnej do sprawnego przeprowadzenia działań. Należy pamiętać, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego dokonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Osoba dokonująca aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Nakazy są zatem zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, gdyż ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru i ułatwia ewakuację ludzi.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, kierowano się przepisami ustawy *o ochronie przeciwpożarowej*. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem budynku.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem



Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (ul. Beniowskiego 7, 80-382), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gdańsku

bryg. Adam Justrzębski

Otrzymują:

1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
00-513 Warszawa – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.