

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	VW PASSAT nr rej. DGL 09002
2. Marka, typ	PASSAT Limousine B7 Highline TDI CR DPF 170 KM 4 MOTION
3. Numer fabryczny/seryjny	VI N: WVVZZZ3CZCP080979
4. Numer inwentarzowy	74100001200
5. Rok produkcji/budowy	2012
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Samochód sprawny
7. Historia napraw środka trwałego	<ul style="list-style-type: none"> - Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu, - Naprawa układu hamulcowego, - Naprawa zawieszania, - Wymiana akumulatora, - Wymiana rozrzędu, - Wymiana koła zamachowego dwumasowego, - Naprawa instalacji elektrycznej, - Polerowanie nadwozia.
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Nie

<p>9.</p> <p>Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. Zgłoszone szkody 2018 r. - 2024 r.</p>	<p>05.2021 r. - wymiana szyby tylnej, - lampa tylna, - dach, nakładka zderzaka T, pokrywa T, ściana boczna L odnowa lakieru. 06.2020 r. - prawy T błotnik i prawe T drzwi prace blacharskie i lakiernicze. 09.2018 r. - lakierowanie zderzaka tylnego</p>
<p>10. Data ostatniego serwisu</p>	<p>28.07.2023 r.</p>
<p>11. Data kolejnego przeglądu technicznego</p>	<p>08.2025 r.</p>
<p>12. Czy środek trwały "maga wkładu pieniężnego?"</p>	<p>Nie</p>
<p>13. Czy środek trwały posiada wady Jeżeli tak to jakie?</p>	<p>Nie</p>
<p>14. Czy środek trwały jest kompletny?</p>	<p>Tak</p>
<p>15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?</p>	<p>Nie</p>
<p>16. Uwagi</p>	<p>Widoczne drobne odpryski na pokrywie przedniej, drzwiach bocznych przednich L, błotnikach przednich L i P. Reflektor L do polerowania</p>