

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Sprzedaż używanego samochodu służbowego Skoda Octavia
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

I. DANE TECHNICZNE:

1. **Nr rejestracyjny:** WI1987M
2. **Marka pojazdu:** Skoda
3. **Model:** Octavia II 1.9 TDI Mint 105KM
4. **Nr VIN:** TMBDS21Z992028952
5. **Rok produkcji:** 2009 (Pojazd z polskiej sieci dealerskiej)
6. **Data pierwszej rejestracji:** 29.12.2009
7. **Kolor:** Niebieski (2 warstwowy typu perła)
8. **Wskazanie licznika (km):** 229882
9. **Rodzaj paliwa:** olej napędowy
10. **Typ silnika:** ZS
11. **Pojemność / moc silnika:** 1896ccm, 77kW
12. **Rodzaj skrzyni biegów:** manualna

II. UWAGI:

1. **Pojazd zarejestrowany na:** GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
2. **Dowód rejestracyjny:** DR/BAJ 2822544
3. **Data następnego badania technicznego:** 15.12.2022
4. **Kluczyki ilość kompletów:** 2 (główny i zapasowy wyposażony w zintegrowany pilot centralnego zamka)
5. **Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu:** Instrukcja obsługi – jest, książka przeglądów – jest (do 95340 km)

III. OPIS:

1. **Silnik stwierdzono:** Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom Cieczy w zbiorniku wyrównawczym w normie. Rozruch silnika oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie.
2. **Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy w normie.
3. **Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Obręcze kół stalowe, kołpaki kół widoczne zarysowania.

BAG.233.2.2022.ALA

Pojazd wyposażony w koło zapasowe, do auta dodatkowy komplet kół (tarcze aluminiowe oraz opony Dunlop Sport Bluresponse 195/65r15 91H, 3-4mm).

4. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – niebieska.

- **Pokrywa silnika:** odpryski powłoki bezbarwnej oraz wgniecenia punktowe (+20)
- **Błotnik PL:** odpryski powłoki bezbarwnej
- **Nakładka zderzaka przód:** odpryski, zarysowanie
- **Drzwi TP:** wgniecenie
- **Próg prawy:** wgniecenie, korozja, widoczna wcześniejsza naprawa
- **Ściana TP:** wgniecenie, widoczna wcześniejsza naprawa
- **Dach, rama dachu P+L:** odpryski powłoki bezbarwnej
- **Nakładka zderzaka tył:** zarysowania
- **Pokrywa bagażnika:** odpryski z korozją na rancie
- **Drzwi TL:** wgniecenie
- **Rama dachu L:** punktowe wgniecenie
- **Próg lewy:** korozja, widoczna wcześniejsza naprawa
- **Słupek „b” lewy:** wgniecenie

5. Wnętrze stwierdzono:

- **Siedzisko fotela PL:** wypalenie
- **Podsufitka:** wypalenie
- **Ostona drążka zmiany biegów:** rozerwanie
- **Panel środkowy:** wywiercone otwory
- **Tapicerka drzwi PP:** pęknięcie (zaślepka głośnika)
- **Zaczep lewy półki bagażnika:** brak
- **Ostona górna akumulatora:** pęknięcie

6. Wyposażenie pojazdu:

- ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)
- Blokada mechanizmu różnicowego –EDS
- Czujniki parkowania – tył
- Filtr p/pyłkowy
- Immobilizer
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja Climatic (półautomatyczna)
- Kolumna kierownicza z regulacją wysokości i głębokości
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lusterka zewnętrzne regulowane oraz podgrzewane elektrycznie

BAG.233.2.2022.ALA

- Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
- Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
- Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera
- Poduszki powietrzne przednie boczne
- Radio akcesoryjne, głośniki 4szt.
- Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
- Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
- System DSR
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System p/poślizgowy MSR
- System po kolizyjny ACS
- System wspomagania nagłego hamowania
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Tarcze kół stalowe 15
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Centralny zamek
- Komplet kół (tarcze aluminiowe + opony letnie)

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Układ klimatyzacji oraz elementy wyposażenia pojazdu – sprawne.
2. Auto dopuszczone do ruchu przez diagnostę do 15.12.2022 roku.
3. Ubezpieczenie ważne do: 31.12.2022 roku.
4. Pojazd na bieżąco serwisowany poza siecią ASO (przeglądy ASO do 95340 km).