

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Lublinie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Siedziba Oddziału								
budynek A	ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin	Wjazd do posesji od ulicy Chmielnej. Wejście główne do budynku biurowego od ulicy Ogrodowej, na parterze znajduje się portiernia. Pozostałe wejścia tj. od parkingu od strony ulicy Chmielnej - to jest wejście do budynku z parkingu wewnętrznego oraz wyjście ewakuacyjne.	Budynek składa się z dwóch części: przy ulicy Ogrodowej budynek 3-piętrowy z windą połączony łącznikiem poprzez przejście na 2 i 3 piętrze z budynkiem 5-piętrowym z windą przy ulicy Chmielnej. Przejście przez 3 piętro przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na przejściu przez 2 piętro znajdują się schody. W budynku komunikacja odbywa się po schodach i korytarzach oraz z wykorzystaniem dwóch wind. Pomieszczenia są dostępne po zarejestrowaniu interesanta na portierni. Pracownik portierni rejestruje interesanta i odprowadza do odpowiedniego pracownika merytorycznego.	Brak pochylni i platform oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych na wózkach.	Przed budynkiem znajduje się parking miejski bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	W budynku nie ma oznakowania ograniczającego wstęp dla osób ze zwierzętami.	W budynku brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Nie zastosowano żadnego oznakowania w tym zakresie.	
budynek B	Ul. Olszewskiego 1A, 20-481 Lublin	Wjazd do posesji od ulicy Olszewskiego. Wejście do budynku biurowego bezpośrednio od parkingu, schodami prowadzącymi na I piętro, na którym znajduje się portiernia. Pozostałe wejścia od parkingu, to jest wejścia do budynku technicznego oraz wejścia do piwnic i garaży w budynku biurowym są niedostępne dla interesantów. Pracownik portierni rejestruje interesanta i odprowadza do odpowiedniego pracownika merytorycznego.	W części biurowej budynku komunikacja odbywa się po schodach i korytarzach. Pomieszczenia są dostępne po zarejestrowaniu interesanta na portierni. W części technicznej komunikacja odbywa się po schodach lub windą. Pomieszczenia techniczne są zamknięte zamkami elektronicznymi i niedostępne dla interesantów.	W budynku biurowym brak windy i pochylni dla osób niepełnosprawnych na wózkach.	Na posesji wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce znajduje się po prawej stronie od wjazdu, przy ścianie budynku technicznego. Oznaczone jest tabliczką informacyjną i symbolem graficznym na nawierzchni z kostki betonowej.	W budynku nie ma oznakowania ograniczającego wstęp dla osób ze zwierzętami.	W budynku brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Nie zastosowano żadnego oznakowania w tym zakresie.	
Siedziby Rejonów								
Rejon w Chełmie	ul. Podgórze 2, 22-100 Chełm	Do budynku prowadzą jedno wejście od ul. Włodawskiej zarówno dla pracowników, jak i gości. Droga do wejścia dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Budynek nie posiada recepcji. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek bezprzewodowy.	Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Do części biurowej prowadzą schody. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Toaleta znajduje się na parterze, nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.	Do wejścia prowadzi pochylnia umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w system informacji głosowej ani pętle indukcyjną.	Przed budynkiem znajduje się parking miejski bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Lublinie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Kraśniku	ul. Obwodowa 9, 200 Kraśnik	23- Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno główne wejście znajduje się od strony ulicy Obwodowej, przy której mieści się zatoka z miejscem ogólnodostępnym do parkowania kilku pojazdów interesantów. Drugie wejście znajduje się od strony placu na którym są miejsca parkingowe dla pracowników Rejonu oraz interesantów. Do obu wejść prowadzą schody, brak podjazdów dla osób na wózkach.	Budynek nie jest przystosowany do obsługi interesantów na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów dla wózków, brak windy, toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.	Brak pochylni, platform, nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych	Z uwagi na dostępność miejsc parkingowych nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Nie ma informacji o prawie wstępu do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	
Rejon w LUBARTOWIE	ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	Do budynku Rejonu prowadzi wejście bezpośrednio z poziomu chodnika. Wejściem można dostać się do przedsionka i klatki schodowej budynku na tym samym poziomie.	Po wejściu do budynku (w przedsionku) istnieje 2,5m dostępnej powierzchni do pierwszych stopni klatki schodowej. Sekretariat znajduje się na piętrze - schody stanowią utrudnienie dla osób niepełnosprawnych.	brak (od chwili wystąpienia stanu epidemii, istnieje możliwość powiadomienia o przybyciu dzwonkiem zainstalowanym przy wejściu)	Na terenie Rejonu istnieje parking ogólnodostępny. Brak miejsc wydzielonych dla niepełnosprawnych. Ilość miejsc jest większa niż potrzeby własne.	brak ograniczeń	W budynku brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Nie zastosowano żadnego oznakowania w tym zakresie.	dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony
Rejon w Międzyrzeczu Podlaskim	Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 11a	Do budynku Rejonu prowadzą dwa wejścia A i B na piętro zadaszonymi schodami dla klientów dostępne jest wejście A od ul. Radzyńskiej	Sekretariat Rejonu znajduje się na piętrze, schody stanowią utrudnienie dla osób niepełnosprawnych.	Brak pochylni, platform, nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych	Przed siedzibą Rejonu parking ogólnodostępny, brak wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych	brak ograniczeń	W budynku brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Nie zastosowano żadnego oznakowania w tym zakresie.	utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych
Rejon w Puławach	ul. Składowa 1a	1 wejście do budynku od ul. Składowej poprzez schody	budynek dwupiętrowy, brak windy,	przy drzwiach wejściowych dzwonek dla osób mających problem z poruszaniem, brak innych przystosowań	brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych	nie ma takiej informacji	W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również tłumacza języka migowego	
Rejon w Zamościu	22-400 Zamość, ul. Szczepkowska 69	Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Szczepkowskiej 69, główne od strony zachodniej, drugie od strony wschodniej, podjazdu dla wózków brak.	Budynek jednopiętrowy, w budynku nie ma windy, na parter z zewnątrz budynku i piętro wewnątrz - prowadzą schody .	Brak pochylni i platform oraz łązienki dla niepełnosprawnych.	Brak miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.	Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	