

Załącznik 1.1 do Ogłoszenia przetargu na sprzedaż pojazdów
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2017

Model: Duster MR`14

Wersja: Laureate S&S 4x4

Nr rejestracyjny: **WI 958FY**

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDCVG57678654

Przegląd techniczny ważny do 30.05.2023 r.

USZKODZENIA POJAZDU

- *BŁOTNIK PRZEDNI LEWY : WGNIECIONY W CZĘŚCI PRZEDNIEJ I ŚRODKOWEJ, ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *DRZWI PRZEDNIE LEWE : WGNIECIONY W CZĘŚCI GÓRNEJ I DOLNEJ, ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *DRZWI TYLNE LEWE : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *BŁOTNIK TYLNY LEWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *BŁOTNIK TYLNY PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ, ZABRUDZENIA ŚRODKIEM BITUMICZNYM*
- *DRZWI TYLNE PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ, ZABRUDZENIA ŚRODKIEM BITUMICZNYM*
- *DRZWI PRZEDNIE PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ, ZABRUDZENIA ŚRODKIEM BITUMICZNYM*
- *BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *BŁOTNIK PRZEDNI LEWY : WGNIECIONY W CZĘŚCI PRZEDNIEJ, ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *OKŁADZINA ZDERZAKA PRZEDNIEGO : ZARYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWANA Z LEWEJ I PRAWY STRONY*
- *OKŁADZINA ZDERZAKA PRZEDNIEGO : ZARYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWANA Z PRAWY STRONY*
- *DACH : PUNKTOWE WGNIECENIA*







