

Sieradz, dnia 24 czerwca 2021r.

Pieczęć Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

**Ocena jakości wody w kąpielisku / ~~miejsu okazjonalnie wykorzystywanym do~~
~~kąpiele~~ *
Nr 1/OHK/21**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiele (Dz. U. z 2019r., poz. 255) w związku z:

sprawozdaniem/~~sprawozdaniem~~* z dnia 24.06.2021r. Nr PSSE-OLBW/N/151/21 z badań mikrobiologicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13 i wizualnej oceny jakości wody przeprowadzonej przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52 dotyczących próbki/~~próbek~~* wody

1. nr 38/OHK/21/1 - Kąpielisko na rzece Warcie, Sieradz, ul. Portowa
(kod próbki w terenie) (punkty pobrania)

pobranej/~~pobranymi~~* do badania, Protokół Nr 38/OHK/21 z dnia 21.06.2021r. z pobrania próbki wody z kąpieliska/~~miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiele~~ * z kąpieliska na rzece Warta w Sieradzu, ul. Portowa
(nazwa obiektu)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Sportowa 1
(organizator obiektu)

stwierdza, że

- pod względem ocenianych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Woda nadaje się do kąpiele.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Pieczęć i podpis Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego lub osoby działającej
z upoważnienia PPIS

* - niepotrzebne skreślić

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
ul. Sportowa 1
98-200 Sieradz
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
3. a/a