


## Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 litera a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 litera a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 17.06.2024 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w Kąpielisku Gminnym Kolbudy, zawartych w protokole poboru próbki wody nr 2/PCh-24 z dnia 17.06.2024 r. i sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr 784A/521/24 z dnia 19.06.2024 r. oraz nr 784N/521/24 z dnia 19.06.2024 r. (data wpływu do PSSE w Pruszczu Gdańskim: 20.06.2024 r.), wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk,

**stwierdza, że woda w Kąpielisku Gminnym Kolbudy,  
jest przydatna do kąpeli.**

  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
dr inż. Dominika Mucha

**Otrzymują:**

1. Gmina Kolbudy  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy (e-PUAP)
2. Starosta Gdański  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański (e-PUAP)
3. a/a