

Dotyczy urządzenia: Cummins C150D5 nr 151406506 z silnikiem 6BAT5.9-G6 nr 84207671

Lokalizacja urządzenia: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

| Zestawienie materiałów i prac | | | |
|--|------------------------------|--------------|-------|
| Wymiana grzałki | | | |
| Lp. | Nazwa elementu | PN | Ilość |
| 1 | grzałka płynu | A046H463 | 1 |
| 2 | przewód elastyczny | A048N992 | 1 |
| 3 | przewód elastyczny | A040L206 | 1 |
| 4 | obejmy przewodu | 0503-3036-02 | 4 |
| 5 | śruba flanszy | 0800-6520-56 | 2 |
| Wymiana przewodów paliwowych | | | |
| 6 | przewód paliwowy elastyczny | 391548900 | 1 |
| 7 | zaciski węża paliwowego | 393658300 | 2 |
| 8 | zawór z elementem montażowym | A046G653 | 1 |
| 9 | przewód paliwowy elastyczny | A051Z554 | 1 |
| 10 | zaciski węża paliwowego | 0503-3036-02 | 1 |
| 11 | zaciski węża paliwowego | 0503-3096 | 1 |
| 12 | przewód paliwowy elastyczny | A045G366 | 1 |
| Wymiana płynu i płukanie układu chłodzenia | | | |
| 13 | woda zdeminielizowana | | 60 |
| 14 | płyn | | 20 |
| 15 | utylicacja płynu | | 80 |