

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	VW PASSAT nr rej. DGL 09004
2. Marka, typ	PASSAT Limousine 87 Highline 2,0 TDI CR DPF 170 KM 4 MOTION
3. Numer fabryczny/seryjny	VI N: WVWZZZ3CZCP081009
4. Numer inwentarzowy	74100001199
5. Rok produkcji/budowy	2012
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Samochód sprawny
7. Historia napraw środka trwałego	<ul style="list-style-type: none"> - Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu, - Naprawa układu hamulcowego, - Naprawa zawieszania, - Wymiana akumulatora, - Wymiana rozrządu, - Wymiana koła zamachowego dwumasowego, - Naprawa instalacji elektrycznej, - Polerowanie nadwozia, - Naprawa układu paliwowego, - Naprawa głowicy.
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Nie

<p>9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. Zgłoszone szkody 2018 r. - 2024 r.</p>	<p>09.2022 r. - prace blacharskie i lakiernicze tylny P błotnik, drzwi tylne P, zderzak przedni strona P. Uszkodzone lusterko P. - 10.2018 r. Uszkodzony tylny zderzak.</p>
<p>10. Data ostatniego serwisu</p>	<p>08.05.2023 r.</p>
<p>11. Data kolejnego przeglądu technicznego</p>	<p>08.2025 r.</p>
<p>12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?</p>	<p>Nie</p>
<p>13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?</p>	<p>Nie</p>
<p>14. Czy środek trwały jest kompletny?</p>	<p>Tak</p>
<p>15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?</p>	<p>Nie</p>
<p>16. Uwagi</p>	<p>Widoczne drobne odpryski na pokrywie przedniej, drzwiach bocznych przednie L, błotnik tylny L, błotnik przedni L i P. Drobne ślady korozji błotnik przedni L. Reflektor L do polerowania</p>