

Ekspertyza pianina przeznaczonego do sprzedaży

- Pianino Legnica, wysokość 100 cm,
- obudowa wysoki połysk, kolor orzech barwiony na jasny brąz
- ilość pedałów: 2
- słabe ślady pęknięcia płyty rezonansowej,
- bok lewy pianina uszkodzony
- brak trzymania stroju
- małe luzy klawiatury
- barwa dźwięku: dostateczny



Ekspertyza pianina przeznaczonego do sprzedaży

Pianino Calisia, wysokość pianina 120 cm,

- obudowa pianina bardzo zniszczona, wysoki połysk, kolor ciemny brąz
- ilość pedałów: 3
- brzęczą basy
- brak trzymania stroju
- luzy klawiatury
- barwa dźwięku: dostateczny

