



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM
PZM OZDG Sp. z o.o.

**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**
20-064 Lublin, ul B.Prusa 8
tel. 81 53-34-201, 81 53-34-207, fax 81 53-34-201
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie Nr 0000062614
NIP 712-015-73-34 Kapitał zakładowy 514 103,07zł.

OPINIA Nr: L-0118/10/23

z dnia: 2023/02/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2012

Model: Duster MR`10

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WI0839T

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UUIHSDARN47846177

Data pierwszej rejestracji	2012/10/12
Data ważności badania technicznego	2023/10/05
Wskazanie drogomierza	260283 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/10/12-23/02/10)	124 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny
Dop. masa całkowita	1800 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Oznaczenie silnika	K4M
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- | | |
|---|---|
| 1 Immobilizer | 11 Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 2 Obrotomierz | 12 Szyby przy ciemniane |
| 3 Poduszka powietrzna kierowcy | 13 Światło dodatkowe STOP |
| 4 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 14 Tarcze kół stalowe 16" |
| 5 Poduszki powietrzne boczne przednie | 15 Wspomaganie układu kierowniczego |
| 6 Przygotowanie do montażu radia | 16 Wycieraczka szyby tylnej |
| 7 Relingi dachowe | 17 Zagłówki foteli przednich aktywne |
| 8 Siedzenia tylne składane | 18 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt. |
| 9 Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich | 19 Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 10 System wspomagania nagłego hamowania | |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	1 329
2	Lakier metalizowany	747

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	5,1	57
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	5,8	49
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	4,0	71
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	5,2	57

STAN TECHNICZNY POJAZDU

SILNIK, SKRZYŃNIA BIEGÓW I UKŁAD NAPĘDOWY - silnik - ślady wycieków oleju przez uszczelnienia.

PODWOZIE - bez uwag.

NADWOZIE I WYPOSAŻENIE - elementy poszyc zewnątrznych nadwozia - pojedyncze zarysowania - odpryski na przetłoczeniach - miejscowe wgniecenia, tapicerka foteli - poplamiona, pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej ze śladami korozji - zarysowania, poszycie błotnika przedniego lewego - korozja przy rancie nadkola, poszycie błotnika tylnego lewego - punktowe odpryski powłoki lakierowej ze śladami korozji przy rancie nadkola, poszycie błotnika tylnego lewego - uszkodzona powłoka lakierowa - zarysowania, okładzina zderzaka tylnego - brak pasowania z błotnikiem prawym, poszycie błotnika tylnego prawego - punktowe odpryski powłoki lakierowej ze śladami korozji przy rancie nadkola, okładzina zderzaka przedniego - brak pasowania z błotnikiem prawym, klosze reflektorów - matowe, poszycie dachu - miejscowe wgniecenia - zarysowania.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (129 mies.)	31 200 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 076 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	516 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 373 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 166 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 94 283 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -18,86%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 226 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 8 596 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	-1 096

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.

Konieczne naprawy pojazdu -27,4 -7 500

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

18600 PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych)


w tym VAT (23,0%) 3478,05 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

- Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte / prawne i fizyczne / oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny po oględzinach/.
- Nie badano poprawności ani naniesień numerów identyfikacyjnych pojazdu /nr VIN, tabliczek znamionowych/.
- Nie weryfikowano prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji, przebiegu i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów i odczytów wskaźników - ocena nie może być wykorzystana w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotu wyceny, opinie takie są wykonywane wg oddzielnych specjalnych procedur i standardów.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do wyceny dokumentów oraz złożonych oświadczeń zleceniodawcy.
- Ocenę wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne.
- Pojazdu nie sprawdzono w warunkach warsztatowych na urządzeniach diagnostycznych.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW
 tel. (81) 5334201, 5334207, fax 81 5334300
 20-064 Lublin, ul. Prusa 8



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: L-0118/10/23

z dnia: 2023/02/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2012

Model: Duster MR 10

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WI0839T

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Fot. 1



Fot. 2




Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8




Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12




Fot. 13




Fot. 14



Fot. 15




Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19




Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: L-0118/10/23

z dnia: 2023/02/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2012


Model: Duster MR`10

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: W10839T

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: L-0118/10/23

z dnia: 2023/02/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Elizówka 65A k/Lublinka, 21-003 Ciecierzyn

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2012

Model: Duster MR`10

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WI0839T

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Wycena na podstawie pojazdu: DACIA Duster MR`10 Ambiance 4x4 kb/5/5 1598 ccm 77 kW B

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2013	05	32850	32850
2012	05	31200	31200
2011	05	29650	29650
2010	05	28150	28150
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (129 mies.)			31 200 PLN

Normatywny okres eksploatacji	129 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2012/10/12
Rzeczywisty okres eksploatacji	124 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	516 PLN <i>po korekcie:</i> 31 716 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2011.10-2013.02

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Klimatyzacja	0,25			5,05	0,83	1 329
2	Lakier metalizowany	0,50			3,57	0,66	747
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							2 076 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							2 076 PLN <i>po korekcie:</i> 33 792 PLN

Przebieg normatywny	166 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	260 283 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 373 PLN <i>po korekcie:</i> 27 419 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	-1 096
Konieczne naprawy pojazdu	-27,4	-7 500
KOREKTY RÓŻNE		- 8 596 PLN <i>po korekcie:</i> 18 823 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia	Lewe:	665	57*	5,11	Prawe:	665	49*	5,8								
	Tylna	Lewe:	665	71*	3,98	Prawe:	665	57*	5,15							
KOREKTA ZA OGUMIENIE																- 226 PLN <i>po korekcie:</i> 18 597 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

18 600 PLN

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW
tel. (81) 5334201, 5334207, fax 81 5334300
20-064 Lublin, ul. Prusa 8

