


m n.p.m.

m n.p.m.



Pi cioletnia kontrola stanu technicznego urz. hydrotechnicznych zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie				Zał.Nr 6.2
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny 0+590 1: $\frac{100}{100}$
Opracował	12.09.2018	E. Skrzypczak		
Weryfikował				

Rysunek wykonano programem "GeoStar"