

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ RZESZÓW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

35-111 RZESZÓW, ul. Wyspiańskiego 2, tel./fax 17 853 33 44, 853 96 96,

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: rzeszow@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

25 KWI. 2023

9724

1232/2023

ISO

9001:2000



WYCENA Nr: 175/2/2023/RZ

z dnia: 2023/04/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Pisemne

z dnia: 2023/04/11

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny

Adres: al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego nr BOR09.234.3.1.36.2023.JM z dnia 11.04.2023 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2023

Marka: SUZUKI

Model: Jimny 1.3 MR`13

Wersja: Club

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2012

Nr rejestracyjny: WI 7124S
VIN: JSAFJB43V00530950

Nr INFO-EKSPERT	036-00637
Data pierwszej rejestracji	2012/07/26
Data ważności badania technicznego	2023/07/06
Data oględzin	2023/04/13
Miejsce oględzin	Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów podkarpackie
Wskazanie drogomierza	175750 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/07/26-23/04/17)	129 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1420 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	rama
Oznaczenie silnika	M13A VVT
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1328 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.11-2016.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 2 szt.	12	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Immobilizer	13	Sygnalizacja pozostawienia kluczyków w stacyjce
3	Klimatyzacja	14	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Napęd przedniego mostu dolączany	15	System wspomagania nagłego hamowania

3.211.5

14021 mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1

5	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	16	Szyba przednia z filtrem UV
6	Obrotomierz	17	Szyba tylna ogrzewana
7	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	18	Światło dodatkowe STOP
8	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	19	Tapicerka tekstylna
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Poduszka powietrzna pasażera	21	Zamek centralny
11	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
---	---

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	879
2	Wycieraczka szyby tylnej	426
3	Zaglówki foteli przednich	426

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		60
Przednie prawe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		60
Tylne lewe:	*NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		60
Tylne prawe:	*NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		60

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 13.04.2023 r. Rzeczoznawcy dokonali oględzin samochodu osobowego marki Suzuki Jimny o numerze rejestracyjnym WI 7124S w trakcie których stwierdzono:

a) nadwozie:

- pokrywa komory silnika, błotnik lewy przedni, drzwi lewe, ściana tylna lewa, zderzak tylny, drzwi prawe - z odpryskami i zarysowaniami powłoki lakierowej,
- komora silnika, pokrywa wlewu paliwa - ze śladami korozji,
- pokrywa bagażnika - przerdzewiała na wskroś z ubytkami materiału,
- błotnik przedni lewy - wgnieciony,
- antena radiowa - złamana

b) reflektory lewy i prawy - zmatowiałe i porysowane,

c) rama i elementy podwozia, tarcze kół - ze śladami korozji,

d) fotel kierowcy - przetarty.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.)	39 750 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 731 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	257 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 357 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 181 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 151 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-1 151

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

37000 PLN

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 6918,70 PLN

Rzecznik certyfikowany (certyfikat nr 560/11/14/17/20/23) w zakresie kompetencji:

CA - technika samochodowa,

CB - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,

CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

CZ - pojazdy zabytkowe,

przez Centrum Certyfikacji Rzeczników Samochodowych, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.

Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001379 na liście Rzeczników Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury.

Ekspert z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowany przez Zespół Porozumiewawczy Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczników Samochodowych.

**CERTYFIKOWANY
RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY**

mgr inż. Maciej PACZOSA

2629	STOWARZYSZENIE RZECZOWNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO Oddział Rzeszów
	mgr inż. Maciej PACZOSA
RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY Ministerstwa Infrastruktury Nr RS 001379 Certyfikat CCRS Nr 560/11/14/17/20/23	

Rzecznik Samochodowy w zakresie kompetencji:

A - technika samochodowa,

C - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY

mgr inż. Jacek KŁECZEK

3050	STOWARZYSZENIE RZECZOWNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO Oddział Rzeszów
	mgr inż. Jacek Kleczek
RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY	

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 175/2/2023/RZ

z dnia: 2023/04/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Pisemne

z dnia: 2023/04/11

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny

Adres: al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`13

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 7124S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 036-00637

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 59 900 PLN brutto na 12/2016

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2016	05	48800	48800
2015	05	46300	46300
2014	05	44000	44000
2013	05	41800	41800
2012	05	39750	39750

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.) 39 750 PLN

Normatywny okres eksploatacji 131 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2012/07/26

Rzeczywisty okres eksploatacji 129 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 257 PLN po korekcje: 40 007 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2012.11-2016.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			3,33	0,66	879
2	Wycieraczka szyby tylnej	1,00			3,33	0,32	426
3	Zaglówki foteli przednich	1,00			3,33	0,32	426

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 731 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 1 731 PLN po korekcje: 41 738 PLN

Przebieg normatywny 139 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 175 750 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG -3 357 PLN po korekcje: 38 381 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-1 151
KOREKTY RÓŻNE		- 1 151 PLN po korekcie: 37 230 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	419	60*						Prawe:	419	60*	
Tylna					Lewe:	486	60*	0					Prawe:	486	60*	0
KOREKTA ZA OGUMIENIE																
- 181 PLN po korekcie: 37 049 PLN																

UWAGI

W oględzinach pojazdu oraz w sporządzeniu wyceny uczestniczyli asystenci rzeczoznawcy samochodowego: mgr inż. Jacek KAFEL oraz mgr inż. Łukasz STEPEK.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **37 000 PLN**

Rzeczoznawca certyfikowany (certyfikat nr 560/11/14/17/20/23) w zakresie kompetencji:

CA - technika samochodowa,

CB - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,

CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

CZ - pojazdy zabytkowe,


przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.

Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001379 na liście Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury.

Ekspert z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowany przez Zespół Porozumiewawczy Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych.

**CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY**

mgr inż. Maciej PACZOSA



Rzeczoznawca Samochodowy w zakresie kompetencji:

A - technika samochodowa,

C - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

mgr inż. Jacek KŁECZEK

