

Samochód ciężarowy do 3.5t FT Custom 290 2.2 TDC.' 13 E5 2.9t **(PO KOLIZJI)**

Rok produkcji: 2015

Nr rejestracyjny: DLU44848

Wersja L Trend

VIN: WF0YXTTGYFD27950

Data pierwszej rejestracji: 26.06.2015 r.

Wskazanie drogomierza: 162266km

Okres eksploatacji pojazdu: 69 miesięcy

Dopuszczalna masa całkowita/Ładowność: 2900 kg/989kg

Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 3+3 osobowy

Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów – 2/przedni (4x2)/manualna

Rozstaw osi: 3300 mm

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika - 2198 ccm/114kW (155KM)

Doładowanie: Turbosprężarka z chłodnicą powietrza

Liczba cylindrów/Układ cylindrów - 4/rzędowy

Norma spalin: E5

Długość/Szerokość/Wysokość 5339mm/1986 mm/1976mm

Wyposażenie standardowe:

L.p	Nazwa elementu wyposażenia	I-p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - .system zapobiegający blokowaniu kół	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	16	System kontroli obciążenia pojazdu LAC
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	17	System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
4	Fartuchy p/błotne 4 szt	IS	System kontroli trakcji ESC
5	Immobilizer	19	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
6	Kierownica pokryta skórą + tempomat	20	System wspomagania nagłego hamowania
7	Klimatyzacja	21	System wspomagania ruszania pod górę
8	Kolumna kierownicy regulowana	22	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	23	Swiatła p/mgielne przednie
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	24	Tarcze kół stalowe 15"
11	Poduszka powietrzna kierowcy	25	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Przegroda przestrzeni ładunkowej z uchylną klapą	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Radioodtwarzacz MyConnection	27	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
14	Reflektory adaptacyjne z doświetlaniem łuków		

**Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Pakiet poprawiający widoczność 1

Szyba przednia ogrzewana

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania
- 2 Lakier metalizowany

\*\*\*\* Poduszka powietrzna pasażera

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednio lewe:	NOKIAN TYRES 215/65 R15C 104T	WRC3TL	8,0	10
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 215/55 R15C 104T	WRC3TL	8,0	10
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 215/65 RiSC IMT	WRC3TL	8,0	10
Tylne prawe	NOKIAN TYRES 215/65 R15ę ,104T	WRC3TL	8,0	10

## CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

### Nadwozie

- 1: Drzwi boczne przednie L - uszkodzone
- 2 Przegroda czołowa kpl. - uszkodzona w górnej części z lewej strony
- 3 Wzmocnienie boczne z podłużnicą L - wgięta

### Wyposażenie

- 4 Lusterko boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie L - osłona lusterka zarysowana

### Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 5 Układ drążków kierowniczych - końcówka drążka kierowniczego po kolizji
- 6 Przekładnia kierownicza - do sprawdzenia ze względu na kolizję

### Reszta

- 7 Akumulator - rozładowany

## CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

### Nadwozie

- 1 Pokrywa przednia - pocięta
- 2 Błotnik przedni L - brak
- 3 Pas przedni kpl. - uszkodzony w czasie kolizji

### 4 Wyposażenie

- 5 Zderzak przedni kpl. - brak
- 6 Reflektor kpl. L i P – połamane w wyniku kolizji
- 7 Krata wlotu powietrza kpl, - brak
- 8 Szyba przednia - rozbita
- 9 Zespół wycieraczek szyby przedniej - uszkodzony w wyniku kolizji
10. Sygndy dźwiękowe - uszkodzone w wyniku kolizji

**Zawieszenie przednie z układem kierowniczym**

10 Amortyzator L - uszkodzony po kolizji

11 Zwrotnica L - uszkodzona po kolizji

12 Piasta koła z łożyskami L - uszkodzona po kolizji