

Rejon w Lublińcu

Charakterystyka budynków oraz dane techniczne:

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek biurowy | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 151,49 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 238,06 |
| | | kubatura (m ³) | 981,76 |
| | | liczba kondygnacji | 3 |
| | | podpiwniczenie | tak |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | zewnątrzne murowane z elementów ceramicznych, wewnętrzne z cegły pełnej |
| | | stropy | żelbetowe, gęstożebrowe |
| | | dach | płyta żelbetowa |
| | | elewacja | tynk |
| urządzenia objęte przeglądem | | | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
| | | odgromowa | tak |
| | | kotłownia gazowa | tak |
| | | wodno-kanalizacyjna | tak |
| | | wentylacja grawitacyjna, | tak |
| | | klimatyzacja > 12 KW | nie |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek biurowo - garażowy | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m²) | 819,51 |
| | | powierzchnia użytkowa (m²) | 692,00 |
| | | kubatura (m³) | 3319,02 |
| | | liczba kondygnacji | 1 |
| | | podpiwniczenie | Nie |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | zewnątrzne murowane z bloczków betonowych i cegły pełnej, wewnętrzne z cegły pełnej |
| | | stropy | gęstożebrowy z nadbetonem |
| | | dach | |
| | | elewacja | tynk |
| urządzenia objęte przeglądem | | | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
| | | odgromowa | tak |
| | | kotłownia | nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | tak |
| | | wentylacja grawitacyjna | tak |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek magazynu soli | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 458,15 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 408,33 |
| | | kubatura (m ³) | 2422,62 |
| | | liczba kondygnacji | 1 |
| | | podpiwniczenie | nie |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | zewnątrzne murowane z bloczków betonowych |
| | | | podciągi żelbetowe o zmiennej wysokości stanowiące oparcie dla pokrycia dachowego dwuspadowego z płyt panwiowych |
| | | stropy | |
| | | dach | płyty panwiowe żelbetowe |
| | | elewacja | tynk |
| urządzenia objęte przeglądem | | | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
| | | odgromowa | tak |
| | | kotłownia | nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | nie |
| | | wentylacja grawitacyjna | nie |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek portierni | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 16,3 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 11,64 |
| | | kubatura (m ³) | 42,3 |
| | | liczba kondygnacji | 1 |
| | | podpiwniczenie | nie |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | zewnętrzne z cegły pełnej obustronnie otynkowane |
| | | stropy | płyta żelbetowa |
| | | dach | płyta żelbetowa |
| | | elewacja | tynk |
| urządzenia objęte przeglądem | | | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
| | | odgromowa | tak |
| | | kotłownia | nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | nie |
| | | wentylacja grawitacyjna | nie |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek biurowy | | | | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck | | | | |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te | | | | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | | 398,42 | | |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | | 312,85 | | |
| | | kubatura (m ³) | | 1723,5 | | |
| | | liczba kondygnacji | | 1 | | |
| | | podpiwniczenie | | nie | | |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | | zewnątrzne warstwowe: mur z pustaków żużłobetonowych, wewnętrzne murowane z pustaków żużłobetonowych | | |
| | | stropy | | na belkach stalowych dwuteowych | | |
| | | dach | | blacha trapezowa | | |
| | | elewacja | | tynk | | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | | tak | | |
| | | odgromowa | | tak | | |
| | | kotłownia | ekogroszek | 27kW | tak | |
| | | wodno-kanalizacyjna | | tak | | |
| | | wentylacja grawitacyjna | | tak | | |
| | | klimatyzacja >12 kW | | nie | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek magazynowy | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck | |
| 3 | Rok budowy | lata 70-te | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 257,7 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 238,9 |
| | | kubatura (m ³) | 992,00 |
| | | liczba kondygnacji | 1 |
| | | podpiwniczenie | Nie |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | ściany fundamentowe betonowe, ściana wewnętrzna murowana z pustaków żużłobetonowych |
| | | stropy | dach o konstrukcji stalowej |
| | | dach | blacha falista |
| | | elewacja | blacha falista, tynk |
| urządzenia objęte przeglądem | | | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
| | | odgromowa | nie |
| | | kotłownia | nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | nie |
| | | wentylacja grawitacyjna | tak |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek magazynu soli wraz z wytwornicą solanki | |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck | |
| 3 | Rok budowy | 2018 | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m ²) | 314,50 |
| | | powierzchnia użytkowa (m ²) | 295,71 |
| | | kubatura (m ³) | 4612,44 |
| | | liczba kondygnacji | 1 |
| | | podpiwniczenie | nie |
| 5 | opis | rodzaj ścian nośnych | Magazyn soli: monolityczne żelbetowe, powyżej drewniane, wytwornica solanki: drewniane |
| | | stropy | dach o konstrukcji drewnianej |
| | | dach | Drewniana kopuła, gont bitumiczny |
| | | elewacja | Magazyn soli: tynk, wytwornica solanki: deski drewniane |
| urządzenia objęte przeglądem | | | |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
| | | odgromowa | tak |
| | | kotłownia | nie |
| | | wodno-kanalizacyjna | tak |
| | | wentylacja grawitacyjna | tak |
| | | klimatyzacja >12 kW | nie |