

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku samolotu Jak-12M; SP-AAB
20 czerwca 2006 r., Lotnisko Żar [EPZR]



Fot.1 – Ogólny widok miejsca wypadku - lotniska u podnóża góry Żar.



Fot.2 – Samolot Jak-12M SP-AAB – zdjęcie sprzed wypadku.




Fot.3 – Ogólny widok podwozia ogonowego i zaczepu holowniczego po wypadku.




ROZERWANA OBEJMA


Fot.4 – Wnętrze tylnej części kadłuba po zdjęciu pokrywy.



Fot.5a, 5b i 5c – Widok uszkodzeń z góry, po prawej dwa zbliżenia przełomu obejmy (Fot.5b i 5c).



Fot.6a i 6b – Widok uszkodzeń z lewej strony kadłuba, po prawej (Fot.6b) zbliżenie przełomu obejmy.



Fot.7a i 7b – Uszkodzona obejma po demontażu i oczyszczeniu.

Ilustracje: Fotografie nr 1 i 2 – Internet, pozostałe – B.Drenda, GSSAP „Żar”, przygotowanie – PKBWL

KONIEC