

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku PIPER PA-28-140 „Cherokee” o znakach
rozpoznawczych SP-WBP
29.04.2011 godz.14:30 Inowrocław



1 – Zdjęcie satelitarne lotniska i miejsca wypadku.



2 – Widok samolotu z kierunku nalogu.



3 – Widok rękawa przy budynku hangaru.



4 – Ślady podwozia w ostatniej fazie dobiegu.



6 – Ogólny widok samolotu na miejscu wypadku.



7 –Widok przedniej części samolotu.



8 –Widok urwanego koła przedniego.



8 –Widok urwanego koła przedniego (w tle wrak samolotu.



9. Ślady toczenia się koła lewego i



przedniego

10. Ślady 3 kół samolotu (zdjęcie z kierunku odwrotnego do kierunku nalotu).



11. Widok wnętrza kabiny



12. Widok tablicy przyrządów